

Kvalitetskontroll

| | | |
|----------------|--|--------------------------------|
| Datagruppe: | 1 | Alle |
| Vegobjekttype: | 1.0 | 487 Holdeplassutrustning |
| Versjon: | 0 | Datakatalog versjon 2.01 - 706 |
| Sist endret: | 2014-11-26 | |
| Definisjon: | Sted for på og avstigning av kollektivtrafikk. | |
| Kommentar: | | |

Oppdateringslogg

| Dato | Versjon | Oppdatert av | Endringer |
|------|---------|--------------|-----------|
|------|---------|--------------|-----------|

1 Innledning

Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres

| | |
|------------------------|--|
| Sjekk nr: | Nummerering av kontrollene |
| Krav nr: | Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen |
| Nivå: | Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller |
| Egenskap/ Tema: | Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes |
| Kontroll: | Hva som skal sjekkes |

Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

Kontroller

| Sjekk nr | Krav nr | Bskr | Nivå | Frekvens | Egenskap/ Tema | Kontroll | Resultat |
|----------|---------|------|----------|----------|---|--|---|
| 1 | 1734 | | Operatør | Årlig | | Holdeplassutrustning er registrert | Holdeplassutrustning ikke registrert |
| 2 | 1735 | | Operatør | Årlig | | Holdeplassutrustning skal være inne i NVDB innen angitt frist | Holdeplassutrustning ikke registrert i NVDB innen fristen |
| 3 | 1844 | | Begge | Årlig | Type transportmiddel (Test) | ⌘Type transportmiddel (Test)⌘ skal være angitt om det ikke er buss | {Holdeplassutrustning} uten ⌘Type transportmiddel (Test)⌘ |
| 4 | 1853 | | Begge | Årlig | Universell utforming, poeng beregnet (Test) | ⌘Universell utforming, poeng beregnet (Test)⌘ | {Holdeplassutrustning} uten ⌘Universell utforming, poeng beregnet (Test)⌘ |
| 5 | 1869 | | Begge | Årlig | Universell utforming, poeng mulig (Test) | ⌘Universell utforming, poeng mulig (Test)⌘ | {Holdeplassutrustning} uten ⌘Universell utforming, poeng mulig (Test)⌘ |
| 6 | 1760 | | Begge | Årlig | Oppslagstavle rutetab, adgang (Test) | ⌘Oppslagstavle rutetab, adgang (Test)⌘ skal være angitt hvis det finnes slik oppslagstavle | {Holdeplassutrustning} uten ⌘Oppslagstavle rutetab, adgang (Test)⌘ |

| | | | | | | |
|----|------|-------|-------|---|--|--|
| 7 | 1843 | Begge | Årlig | Oppslagstavle rutetab, høyde overkant (Test) | ⌘Oppslagstavle rutetab, høyde overkant (Test)⌘ skal være angitt hvis det finnes slik oppslagstavle | {Holdeplassutrustning} uten ⌘Oppslagstavle rutetab, høyde overkant (Test)⌘ |
| 8 | 1759 | Begge | Årlig | Oppslagstavle rutetab, høyde underkant (Test) | Oppslagstavle rutetab, høyde underkant (Test) skal være angitt hvis det finnes slik oppslagstavle | Holdeplassutrustning uten Oppslagstavle rutetab, høyde underkant (Test) |
| 9 | 1842 | Begge | Årlig | Rutebanken, stoppunkt_ID (Test) | ⌘Rutebanken, stoppunkt_ID (Test)⌘Skal være angitt om det finnes tilsvarende stoppunkt i Rutebanken | {Holdeplassutrustning} uten ⌘Rutebanken, stoppunkt_ID (Test)⌘ |
| 10 | 1851 | Begge | Årlig | Rutebanken, holdeplassnavn (Test) | ⌘Rutebanken, holdeplassnavn (Test)⌘Skal oppgis om holdeplass finnes i Rutebanken. Skal på sikt hentes automatisk fra Rutebanken | {Holdeplassutrustning} uten ⌘Rutebanken, holdeplassnavn (Test)⌘ |
| 11 | 1863 | Begge | Årlig | Leskur, areal tilpasset rullestol (Test) | ⌘Leskur, areal tilpasset rullestol (Test)⌘ skal være angitt om det finnes leskur. Dybde mindre enn 1.5 m kan likevel godkjennes dersom området utenfor er i plan med gulv i takoverbygg/leskur | {Holdeplassutrustning} uten ⌘Leskur, areal tilpasset rullestol (Test)⌘ |
| 12 | 1847 | Begge | Årlig | Leskur, fri bredde innvendig (Test) | ⌘Leskur, fri bredde innvendig (Test)⌘ skal være angitt om det finnes leskur | {Holdeplassutrustning} uten ⌘Leskur, fri bredde innvendig (Test)⌘ |
| 13 | 1848 | Begge | Årlig | Leskur, fri dybde innvendig (Test) | ⌘Leskur, fri dybde innvendig (Test)⌘ skal være angitt om det finnes leskur | {Holdeplassutrustning} uten ⌘Leskur, fri dybde innvendig (Test)⌘ |
| 14 | 1856 | Begge | Årlig | Plattform, lengde (Test) | ⌘Plattform, lengde (Test)⌘Betingelse: skal være angitt om det finnes plattform. | {Holdeplassutrustning} uten ⌘Plattform, lengde (Test)⌘ |
| 15 | 1868 | Begge | Årlig | Plattform, type (Test) | ⌘Plattform, type (Test)⌘ skal være angitt hvis holdeplass for buss | {Holdeplassutrustning} uten ⌘Plattform, type (Test)⌘ |
| 16 | 1857 | Begge | Årlig | Plattform, bredde (Test) | ⌘Plattform, bredde (Test)⌘Betingelse: skal være angitt om det finnes plattform. | {Holdeplassutrustning} uten ⌘Plattform, bredde (Test)⌘ |
| 17 | 1854 | Begge | Årlig | Plattform, dekkekvalitet (Test) | ⌘Plattform, dekkekvalitet (Test)⌘ skal være angitt om det er plattform. | {Holdeplassutrustning} uten ⌘Plattform, dekkekvalitet (Test)⌘ |
| 18 | 1858 | Begge | Årlig | Plattform, belegning (Test) | ⌘Plattform, belegning (Test)⌘ skal være angitt om det er plattform. | {Holdeplassutrustning} uten ⌘Plattform, belegning (Test)⌘ |
| 19 | 1859 | Begge | Årlig | Plattform, kantsteinhøyde påstigning (Test) | ⌘Plattform, kantsteinhøyde påstigning (Test)⌘ skal være angitt om det er plattform | {Holdeplassutrustning} uten ⌘Plattform, kantsteinhøyde påstigning (Test)⌘ |
| 20 | 1861 | Begge | Årlig | Plattform, buss adgang til kant (Test) | ⌘Plattform, buss adgang til kant (Test)⌘ skal være angitt om det er plattform. | {Holdeplassutrustning} uten ⌘Plattform, buss adgang til kant (Test)⌘ |
| 21 | 1860 | Begge | Årlig | Plattform, kantsteinhøyde avstigning (Test) | ⌘Plattform, kantsteinhøyde avstigning (Test)⌘ skal være angitt om det er plattform. Viktig å ha denne også på grunn av at bussen er lavere ved bakre dør enn ved fremre dør | {Holdeplassutrustning} uten ⌘Plattform, kantsteinhøyde avstigning (Test)⌘ |
| 22 | 1865 | Begge | Årlig | Plattform, punkthinder (Test) | ⌘Plattform, punkthinder (Test)⌘ skal være angitt om det er plattform. | {Holdeplassutrustning} uten ⌘Plattform, punkthinder (Test)⌘ |

| | | | | | | |
|----|------|-------|-------|--|---|---|
| 23 | 1864 | Begge | Årlig | Plattform, minstebredde u punkthinder (Test) | «Plattform, minstebredde u punkthinder (Test)» skal være angitt om det er plattform. | {Holdeplassutrustning} uten «Plattform, minstebredde u punkthinder (Test)» |
| 24 | 1866 | Begge | Årlig | Sanntidsinformasjon (Test) | «Sanntidsinformasjon (Test)» skal være angitt om Ja | {Holdeplassutrustning} uten «Sanntidsinformasjon (Test)» |
| 25 | 1867 | Begge | Årlig | Høytaler (Test) | «Høytaler (Test)» skal være angitt om Ja | {Holdeplassutrustning} uten «Høytaler (Test)» |
| 26 | 1862 | Begge | Årlig | Varselfelt langs perrongkant (Test) | «Varselfelt langs perrongkant (Test)» Skal kun angis for trikkeholdeplasser | {Holdeplassutrustning} uten «Varselfelt langs perrongkant (Test)» |
| 27 | 1767 | Begge | Årlig | Eier | «Eier» skal være angitt når eier aviker fra vegeier. | {Holdeplassutrustning} uten «Eier» |
| 28 | 1739 | Begge | Årlig | Vedlikeholdsansvarlig | «Vedlikeholdsansvarlig» skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen | {Holdeplassutrustning} uten «Vedlikeholdsansvarlig» |
| 29 | 1954 | Begge | Årlig | Byggeår | «Byggeår» skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende | {Holdeplassutrustning} uten «Byggeår» |
| 30 | 1855 | Begge | Årlig | Gangadkomst, stigning (Test) | «Gangadkomst, stigning (Test)» er angitt på alle objekter" | {Holdeplassutrustning} uten «Gangadkomst, stigning (Test)» |
| 31 | 1736 | Begge | Årlig | Type | Type er angitt på alle objekter | Holdeplassutrustning uten Type |
| 32 | 1852 | Begge | Årlig | Belysning (Test) | «Belysning (Test)» er angitt på alle objekter" | {Holdeplassutrustning} uten «Belysning (Test)» |
| 33 | 1753 | Begge | Årlig | Leskur/tak (Test) | Leskur/tak (Test) er angitt på alle objekter | Holdeplassutrustning uten Leskur/tak (Test) |
| 34 | 1751 | Begge | Årlig | Taktile indikatorer til påstigning (Test) | Taktile indikatorer til påstigning (Test) er angitt på alle objekter | Holdeplassutrustning uten Taktile indikatorer til påstigning (Test) |
| 35 | 1757 | Begge | Årlig | På- og avstigning (Test) | På- og avstigning (Test) er angitt på alle objekter | Holdeplassutrustning uten På- og avstigning (Test) |
| 36 | 1758 | Begge | Årlig | Oppslagstavle for rutetabell (Test) | Oppslagstavle for rutetabell (Test) er angitt på alle objekter | Holdeplassutrustning uten Oppslagstavle for rutetabell (Test) |
| 37 | 1764 | Begge | Årlig | Sykkelparkering (Test) | Sykkelparkering (Test) er angitt på alle objekter | Holdeplassutrustning uten Sykkelparkering (Test) |
| 38 | 1763 | Begge | Årlig | Sittemulighet (Test) | Sittemulighet (Test) er angitt på alle objekter | Holdeplassutrustning uten Sittemulighet (Test) |
| 39 | 1845 | Begge | Årlig | Viktighetsnivå (Test) | Viktighetsnivå (Test) er angitt på alle objekter" | Holdeplassutrustning uten Viktighetsnivå (Test) |
| 40 | 1766 | Begge | Årlig | Bilparkering (Test) | Bilparkering (Test) er angitt på alle objekter | Holdeplassutrustning uten Bilparkering (Test) |
| 41 | 1840 | Begge | Årlig | Geometri, punkt | Geometri, punkt er angitt på alle objekter" | Holdeplassutrustning uten Geometri, punkt |
| 42 | 1841 | Begge | Årlig | Geometri, punkt | Avvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi | Holdeplassutrustning som ikke er stedfestet med angitt posisjonsnøyaktighet |

| | | | | | | | |
|----|------|--|-------|-------|-------------------------------------|--|---|
| 43 | 2000 | | Begge | Årlig | Holdeplasskilt (Test) | «Holdeplasskilt (Test)» er angitt på alle objekter" | {Holdeplassutrustning} uten «Holdeplasskilt (Test)» |
| 44 | 1768 | | Begge | Årlig | Bilparkering (Test) | Det skal være samsvar mellom verdi gitt i feltet Bilparkering (Test) og Parkeringsområde som datterobjekt til denne eller nærliggende Holdeplassutrustning | Holdeplassutrustning uten samsvar mellom feltet Bilparkering (Test) og Parkeringsområde som datterobjekt til denne eller nærliggende Holdeplassutrustning |
| 45 | 1769 | | Begge | Årlig | Oppslagstavle for rutetabell (Test) | Det skal være samsvar mellom verdi gitt i feltet Oppslagstavle for rutetabell (Test) og "Oppslagstavle for rutetabell" som datterobjekt til denne eller nærliggende Holdeplassutrustning | Holdeplassutrustning uten samsvar mellom feltet Oppslagstavle for rutetabell (Test) og "Oppslagstavle for rutetabell" som datterobjekt til denne eller nærliggende Holdeplassutrustning |
| 46 | 1770 | | Begge | Årlig | Sykkelparkering (Test) | Det skal være samsvar mellom verdi gitt i feltet Sykkelparkering (Test) og Sykkelparkering som datterobjekt til denne eller nærliggende Holdeplassutrustning | Holdeplassutrustning uten samsvar mellom feltet Sykkelparkering (Test) og Sykkelparkering som datterobjekt til denne eller nærliggende Holdeplassutrustning |
| 47 | 1771 | | Begge | Årlig | Leskur/tak (Test) | Det skal være samsvar mellom verdi gitt i feltet Leskur/tak (Test) og Leskur som datterobjekt til denne eller nærliggende Holdeplassutrustning | Holdeplassutrustning uten samsvar mellom feltet Leskur/tak (Test) og Leskur som datterobjekt til denne eller nærliggende Holdeplassutrustning |

3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:

Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt

Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være

Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:

1 = Europa- og riksveger

2 = Fylkesveger

3 = Kommunale veger

4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

| Krav nr | Kvalitets-element | Kvalitetsmål | Rel.vegob type | Egenskap type | Beskrivelse | Kvalitetsklasse | | | |
|---------|--------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|--|-----------------|----------|---|---|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1734 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | 0 | Alle Holdeplassutrustning skal være registrert | 0 % | 0 % | | |
| 1735 | Aktualitet | Tidsperiode, forsinkelse | | 0 | Data skal være inne i NVDB innen angitt frist | 90 dager | 90 dager | | |
| 1844 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | Type transportmiddel (Test) | Type transportmiddel (Test) skal være angitt om det ikke er buss | 0 % | 0 % | | |
| | | | | Universell | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|----------------------|--|---|--|-----|-----|--|--|
| 1853 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | utforming, poeng beregnet (Test) | Universell utforming, poeng beregnet (Test) | 0 % | 0 % | | |
| 1869 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | Universell utforming, poeng mulig (Test) | Universell utforming, poeng mulig (Test) | 0 % | 0 % | | |
| 1760 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | Oppslagstavle rutetab, adgang (Test) | Oppslagstavle rutetab, adgang (Test) skal være angitt hvis rutetidsinformasjon finnes på Holdeplassutrustning | 0 % | 0 % | | |
| 1843 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | Oppslagstavle rutetab, høyde overkant (Test) | Oppslagstavle rutetab, høyde overkant (Test) skal være angitt hvis det finnes slik oppslagstavle | 0 % | 0 % | | |
| 1759 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | Oppslagstavle rutetab, høyde underkant (Test) | Oppslagstavle rutetab, høyde underkant (Test) skal være angitt hvis rutetidsinformasjon finnes på Holdeplassutrustning | 0 % | 0 % | | |
| 1842 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | Rutebanken, stoppunkt_ID (Test) | Rutebanken, stoppunkt_ID (Test) Skal være angitt om det finnes tilsvarende stoppunkt i Rutebanken | 0 % | 0 % | | |
| 1851 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | Rutebanken, holdeplassnavn (Test) | Rutebanken, holdeplassnavn (Test) Skal oppgis om holdeplass finnes i Rutebanken. Skal på sikt hentes automatisk fra Rutebanken | 0 % | 0 % | | |
| 1863 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | Leskur, areal tilpasset rullestol (Test) | Leskur, areal tilpasset rullestol (Test) skal være angitt om det finnes leskur. Dybde mindre enn 1.5 m kan likevel godkjennes dersom området utenfor er i plan med gulv i takoverbygg/leskur | 0 % | 0 % | | |
| 1847 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | Leskur, fri bredde innvendig (Test) | Leskur, fri bredde innvendig (Test) skal være angitt om det finnes leskur | 0 % | 0 % | | |
| 1848 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | Leskur, fri dybde innvendig (Test) | Leskur, fri dybde innvendig (Test) skal være angitt om det finnes leskur | 0 % | 0 % | | |
| 1856 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | Plattform, lengde (Test) | Plattform, lengde (Test) Betingelse: skal være angitt om det finnes plattform. | 0 % | 0 % | | |
| 1868 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | Plattform, type (Test) | Plattform, type (Test) skal være angitt hvis holdeplass for buss | 0 % | 0 % | | |
| 1857 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | Plattform, bredde (Test) | Plattform, bredde (Test) Betingelse: skal være angitt om det finnes plattform. | 0 % | 0 % | | |
| 1854 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | Plattform, dekkekvalitet (Test) | Plattform, dekkekvalitet (Test) skal være angitt om det er plattform. | 0 % | 0 % | | |
| 1858 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | Plattform, belegning (Test) | Plattform, belegning (Test) skal være angitt om det er plattform. | 0 % | 0 % | | |
| 1859 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | Plattform, kantsteinhøyde påstigning (Test) | Plattform, kantsteinhøyde påstigning (Test) skal være angitt om det er plattform | 0 % | 0 % | | |
| | Fullstendighet, | Andel | | Plattform, | Plattform, buss adgang til kant | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|----------------------|--|--|---|-----|-----|--|--|
| 1861 | manglende data | manglende data | | buss adgang til kant (Test) | (Test) skal være angitt om det er plattform. | 0 % | 0 % | | |
| 1860 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | Plattform, kantsteinhøyde avstigning (Test) | Plattform, kantsteinhøyde avstigning (Test) skal være angitt om det er plattform. Viktig å ha denne også på grunn av at bussen er lavere ved bakre dør enn ved fremre dør | 0 % | 0 % | | |
| 1865 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | Plattform, punkthinder (Test) | Plattform, punkthinder (Test) skal være angitt om det er plattform. | 0 % | 0 % | | |
| 1864 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | Plattform, minstebredde u punkthinder (Test) | Plattform, minstebredde u punkthinder (Test) skal være angitt om det er plattform. | 0 % | 0 % | | |
| 1866 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | Sanntidsinformasjon (Test) | Sanntidsinformasjon (Test) skal være angitt om Ja | 0 % | 0 % | | |
| 1867 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | Høytaler (Test) | Høytaler (Test) skal være angitt om Ja | 0 % | 0 % | | |
| 1862 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | Varselfelt langs perrongkant (Test) | Varselfelt langs perrongkant (Test) Skal kun angis for trikkeholdeplasser | 0 % | 0 % | | |
| 1767 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | Eier | Eier skal være angitt når eier er en annen enn vegeier | 0 % | 0 % | | |
| 1739 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | Vedlikeholdsansvarlig | Vedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen | 0 % | 0 % | | |
| 1954 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | Byggeår | Byggeår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende | 0 % | 0 % | | |
| 1855 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | Gangadkomst, stigning (Test) | Gangadkomst, stigning (Test) skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | | |
| 1736 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | Type | Type skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | | |
| 1852 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | Belysning (Test) | Belysning (Test) skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | | |
| 1753 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | Leskur/tak (Test) | Leskur/tak (Test) skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | | |
| 1751 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | Taktile indikatorer til påstigning (Test) | Taktile indikatorer til påstigning (Test) skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | | |
| 1757 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | På- og avstigning (Test) | På- og avstigning (Test) skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | | |
| 1758 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | Oppslagstavle for rutetabell (Test) | Oppslagstavle for rutetabell (Test) skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | | |
| 1764 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | Sykkelparkering (Test) | Sykkelparkering (Test) skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | | |
| 1763 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | Sittemulighet (Test) | Sittemulighet (Test) skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | | |

| | | | | | | | | | |
|------|----------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------------|--|-----|-----|--|--|
| 1845 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | Viktighetsnivå (Test) | Viktighetsnivå (Test) skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | | |
| 1766 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | Bilparkering (Test) | Bilparkering (Test) skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | | |
| 1840 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | Geometri, punkt | Geometri, punkt skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | | |
| 1841 | Absolutt stedfestingsnøyaktighet | Middelverdi av feil i stedfestingsnøyaktighet | | Geometri, punkt | Avvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi | 1 m | 1 m | | |
| 2000 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | Holdeplasskilt (Test) | Holdeplasskilt (Test) skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | | |
| 1768 | Konseptuell konsistens | Andel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaet | Parkeringsområde | Bilparkering (Test) | Det skal være samsvar mellom verdi gitt i feltet Bilparkering (Test) og Parkeringsområde som datterobjekt til denne eller nærliggende Holdeplassutrustning | 0 % | 0 % | | |
| 1769 | Konseptuell konsistens | Andel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaet | Oppslagstavle for rutetabell | Oppslagstavle for rutetabell (Test) | Det skal være samsvar mellom verdi gitt i feltet Oppslagstavle for rutetabell (Test) og "Oppslagstavle for rutetabell" som datterobjekt til denne eller nærliggende Holdeplassutrustning | 0 % | 0 % | | |
| 1770 | Konseptuell konsistens | Andel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaet | Sykkelparkering | Sykkelparkering (Test) | Det skal være samsvar mellom verdi gitt i feltet Sykkelparkering (Test) og Sykkelparkering som datterobjekt til denne eller nærliggende Holdeplassutrustning | 0 % | 0 % | | |
| 1771 | Konseptuell konsistens | Andel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaet | Leskur | Leskur/tak (Test) | Det skal være samsvar mellom verdi gitt i feltet Leskur/tak (Test) og Leskur som datterobjekt til denne eller nærliggende Holdeplassutrustning | 0 % | 0 % | | |

4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123

Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen