

Kvalitetskontroll

| | | |
|----------------|---|--------------------------------|
| Datagruppe: | 1 | Alle |
| Vegobjekttype: | 1.0 | 301 Kantklippareal |
| Versjon: | 1 | Datakatalog versjon 2.04 - 733 |
| Sist endret: | 2014-09-08 | |
| Definisjon: | Angir område med vegetasjon langs vegkant/skråning. Dette er vanligvis vegetasjon som skal skjøttes vha kantklipper (kantslått). Det er mulig å gi bredde i form av tilkopl "breddemåling". | |
| Kommentar: | | |

Oppdateringslogg

| Dato | Versjon | Oppdatert av | Endringer |
|------|---------|--------------|-----------|
|------|---------|--------------|-----------|

1 Innledning

Dette dokumentet viser kontrollrutinen for den aktuelle objekttypen. Det beskriver hvem som utfører kontrollen, hvor ofte den skal utføres og hva som skal kontrolleres.

Informasjonen om objekttypen er beskrevet i @Produktspesifikasjonen

2 Kontroller som skal utføres

| | |
|------------------------|--|
| Sjekk nr: | Nummerering av kontrollene |
| Krav nr: | Viser til kravnummer i kvalitetsmatrisen for den aktuelle objekttypen |
| Nivå: | Hvem som skal utføre denne kontrollen. Begge = både operatør og kontroller |
| Egenskap/ Tema: | Egenskap, tema, område, sammenheng som skal sjekkes |
| Kontroll: | Hva som skal sjekkes |

Egenskaper som er opsjonell (O), betinget (B) eller påkrevd (P)

Kontroller

| Sjekk nr | Krav nr | Bskr | Nivå | Frekvens | Egenskap/ Tema | Kontroll | Resultat |
|----------|---------|------|------|----------|----------------|----------|----------|
|----------|---------|------|------|----------|----------------|----------|----------|

3 Regler og Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:

Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt

Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være

Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:

1 = Europa- og riksveger

2 = Fylkesveger

3 = Kommunale veger

4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

| Krav nr | Kvalitets-element | Kvalitetsmål | Rel.vegob type | Egenskap type | Beskrivelse | Kvalitetsklasse | | | |
|---------|-------------------|--------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|---|---|---|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|---|--|--|---|----------|----------|--|--|
| 968 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | | Alle Voll skal være registrert | 0 % | 0 % | | |
| 984 | Aktualitet | Tidsperiode, forsinkelse | | | Voll skal være inne i NVDB innen angitt frist | 90 dager | 90 dager | | |
| 969 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | | Bruksområde skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | | |
| 971 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | | Høyde, gjsn skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | | |
| 972 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | | Bredde fot skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | | |
| 973 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | | Bredde krone skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | | |
| 974 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | | Lengde skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | | |
| 975 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | | Geometri, linje skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | | |
| 976 | Absolutt stedfestingsnøyaktighet | Middelverdi av feil i stedfestingsnøyaktighet | | | Awik i posisjon skal være innenfor gitt verdi | 1 m | 1 m | | |
| 982 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | | Adkomst skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | | |
| 977 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | | Vedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen | 0 % | 0 % | | |
| 970 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | | Materialtype skal være angitt for skredsikringsvoller. | 0 % | 0 % | | |
| 978 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | | Eier skal være angitt når eier avviker fra vegeier. | 0 % | 0 % | | |
| 979 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | | Høyde, maks skal være angitt for skredsikringsvoller. | 0 % | 0 % | | |
| 980 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | | Helning, gjsn skal være angitt for skredsikringsvoller. Måles i felt med hellingsmåler. | 0 % | 0 % | | |
| 981 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | | Helning, maks skal være angitt for skredsikringsvoller. Måles i felt med hellingsmåler. | 0 % | 0 % | | |
| 983 | Fullstendighet, manglende data | Andel manglende data | | | Byggeår skal være angitt på alle objekter | 0 % | 0 % | | |

4 Beskrivelse av kontroller

Verktøy for kontroll - NVDB 123

Programmet NVDB 123 kan benyttes for å kontrollere at påkrevde egenskaper er gitt. Brukerveiledning for NVDB 123 ligger tilgjengelig i programmet, under Hjelp-fanen